



Затверджую

Начальник 1 ДПРЧ 1ДПРЗ ГУ  
ДСНС України у Житомирській області  
майор служби цивільного захисту  
Сергій КУЛІКОВСЬКИЙ  
08 2023 р.

Перевірки пожежного гідранту розташованого на території  
Житомирського агротехнічного коледжу  
за адресою: м. Житомир, вул Покровська, 96

«02» серпня 2023 рік

м. Житомир

**КОМІСІЯ В СКЛАДІ:** майора служби цивільного захисту Стьопочкіна Євгенія Валерійовича заступника начальника 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, головного майстра сержанта служби цивільного захисту Кравченко Дениса Олександровича командира відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону, майстра сержанта служби цивільного захисту Луценко Олексія Сергійовича водія 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону провела перевірку та випробування пожежного гідранту на території Житомирського агротехнічного коледжу адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96

В результаті перевірки встановлено:

№ з.п	Розміщення ПГ	Вид ПГ	Стан ПГ	Причина несправності
1	на території установи	М	справний	----

КОМІСІЯ :

Заступник начальника 1 ДПРЧ 1ДПРЗ  
майор служби цивільного захисту

Євгеній СТЬОПОЧКІН

Командир відділення 1 ДПРЧ 1ДПРЗ  
головний майстер сержант служби цивільного захисту

Денис КРАВЧЕНКО

Водій 1 ДПРЧ 1ДПРЗ  
майстер сержант служби цивільного захисту

Олексій ЛУЦЕНКО